



CSWR-FLORIDA

Utility Operating Company

A CSWR Managed Utility

Distribuido: 7 de septiembre de 2022

Aviso de hervir el agua rescindido para Little Lake Weir (PWS ID# FL3420761)

El 2 de septiembre de 2022, CSWR-Florida emitió un aviso de precaución para hervir el agua a los residentes de Little Lake Weir (FL3420761). Las muestras bacteriológicas recogidas en la zona afectada indican que no existe contaminación en el agua potable. Como tal, el aviso de hervir el agua se levanta hoy, 7 de septiembre de 2022.

Para asegurarse de que se elimine la posible contaminación de la plomería, todos los clientes deben descargar todas las líneas de agua en su residencia durante cinco (5) minutos operando todos los grifos de agua (tanto caliente como fría) y los inodoros. Deseche tres (3) lotes de cubitos de hielo y desinfecte el depósito de hielo antes de usarlo. Los calentadores de agua, enfriadores de agua, filtros en línea, etc. deben lavarse para reemplazar por completo al menos un volumen completo del aparato. Desinfecte y / o reemplace todos los filtros de las unidades y haga funcionar los ablandadores de agua a través de un ciclo de regeneración antes de su uso. Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones adicionales de lavado / limpieza / desinfección.

Cualquier cliente que tenga alguna pregunta sobre esta notificación debe comunicarse con Atención al cliente de CSWR-Florida al 1-855-476-1942 o support@cswrfloridauoc.com.